



प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सेन्ट जोसेफ सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल पूरनपुर (पीलीभीत) का निरीक्षण किया गया। समुचित जाँचोपरान्त पाया गया कि स्कूल भवन सुरक्षा के प्रविधानित मानकों के अनुरूप बना है एवं पूर्ण रूप से सुरक्षित है। विद्यालय भवन के सभी कक्ष मानक के अनुरूप सुरक्षित एवं पर्याप्त रोशनी युक्त हैं। विद्यालय भवन समुचित संख्या में शौचालय एवं मूत्रालय बने हुए हैं।

दि 16/11/2018

16/11/18
अध्यास अधिकारी
अभियंता अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पूरनपुर (पीलीभीत)


Principal
St. Joseph's Sr. Sec. School
Puranpur (Pilibhit)


Manager
St. Joseph's Sr. Sec. School
Puranpur (Pilibhit)